



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ.
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО НИЖНЕИНГАШСКОМУ
И ИЛАНСКОМУ РАЙОНАМ
ул. Ленина, 294 п. Нижний Ингаш,
Красноярский край, 663850
т.(39171)22-2-69
E-mail: ofps25gpn@mchskrsk.ru

27.12.2022 г. № 2-36-10-
На № _____ от _____

Директору МБОУ «Иланская
СОШ №2»

В.В.Брусенко

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

27 декабря 2022 г.

г.Иланский

Я, государственный инспектор Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору Казимир Вячеслав Александрович, руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело от 27.12.2022 года №72 об административном правонарушении возбужденного в отношении директора МБОУ «Иланская СОШ №2» Брусенко Василия Васильевича по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно:

Прокуратурой Иланского района 07.12.2022 года в дневное время проведена проверка в помещении МБОУ «Иланская СОШ №2» расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Коммунистическая, 91.

В ходе проверки исполнения законодательства в области пожарной безопасности в МБОУ «Иланская СОШ №2» установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

В нарушение п. 24 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») руководитель организации не обеспечивает исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для samozакрывания;

В нарушение п. 60 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») руководитель организации не обеспечил своевременную замену первичных средств пожаротушения находящихся в неисправном состоянии (огнетушитель №11, блок начальных классов);

В нарушение п.3 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») заместитель директора по безопасности допущен к работе без прохождения обучения мерам пожарной

безопасности;

В нарушение п.16 ж (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») осуществляется размещение мебели (стульев) у дверей эвакуационных выходов (блок начальных классов);

В нарушение п. 25 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») не предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности на отделочные материалы (линолеум) применяемый для покрытия пола общего коридора (1, 3 этаж);

В нарушение п.54 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (АПС и СОУЭ срок эксплуатации более 10 лет);

В нарушение п.54 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, спортзал);

В нарушение п.54 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (противопожарный люк, СИЗОД, пожарные краны, огнетушители);

В нарушение п.54 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») на объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (противопожарный люк);

В нарушение п.54 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») пожарный рукав не присоединен к пожарному крану (3 этаж коридор, 3 этаж лестничная клетка);

В нарушение п.409 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») огнетушитель установлен на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание (спортзал).

В нарушение п.18 (Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») на дверях чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей (3 этаж).

Невыполнение указанных требований стало возможным: в связи с неисполнением в полном объеме должностным лицом своих служебных обязанностей.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: г.Иланский, ул.Красная, 23, ОНД и ПР по Нижнеингайскому и Иланскому районам.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:
Государственный инспектор
Нижеингашского и Иланского районов
по пожарному надзору Казимир В.А.
должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил 14.10.19
дата, Ф.И.О.

Представление направлено _____



дата, исходящий №